



SERVICE INFO



Optische Unterschiede

der Spannrolle 531 0605 30

Hersteller: Mercedes-Benz
 Modelle: Citaro, Conecto
 Motoren: OM457, OM460
 Art-Nr.: 531 0605 30
 OE-Nummern: 457 200 2170
 457 200 3970




Bild 1: Alte Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Spannrolle mit der Artikelnummer 531 0605 30 modifiziert.

Diese Service-Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1) und der neuen Version (Bild 2).




Bild 2: Neue Ausführung

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen.

Beide Versionen unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

LuK INA FAG Service Center: 00800 1753-3333*

Fax: +49 (0) 6103 753-297
 automotive-aftermarket@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.de

* kostenfreie Rufnummer, Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

