



SERVICE INFO



Ruhigerer Motorlauf

Umrüstung von starrer Riemenscheibe auf einen Generatorfreilauf

| | |
|-------------|---|
| Hersteller: | BMW |
| Modelle: | 320d (E90, E91, E93), 320d xDrive (E90, E91, E93) 520d (E60, E61) 520d xDrive (E60, E61) |
| Baujahr: | 2004 - 2011 |
| Motoren: | M47, N47 |
| Art-Nr.: | |
| INA-OAP | Valeo-Generator |
| 535 0063 10 | TG15C027/TG15C073/TG15C093 |
| 535 0202 10 | TG15C072/TG17C010/TG17C048 |
| 535 0203 10 | FG18D024/FG18S019 |




Bild 1: Wechsel von starrer Riemenscheibe auf einen Generatorfreilauf

Bei oben genannten Fahrzeugen mit starrer Generatorriemenscheibe kann es zu Vibrationen und störenden Geräuschen aus dem Nebenaggregatetrieb kommen. Diese entstehen durch die, im Vergleich zum Benzinmotor, stärkeren Drehungleichförmigkeiten des Dieselmotors.



Bild 2: Generatorfreiläufe 535 0063 10 (links), 535 0202 10 (mitte), 535 0203 10 (rechts)

Schaeffler Automotive Aftermarket empfiehlt, die betroffenen Fahrzeuge mit starrer Generatorriemenscheibe, auf einen Generatorfreilauf umzurüsten.

Achtung: Unbedingt den beiliegenden Einbauhinweis beachten!

Der Generatorfreilauf entkoppelt den Nebenaggregatetrieb von den Drehungleichförmigkeiten des Motors und sorgt für einen gleichmäßigeren und somit ruhigeren Lauf des Keilrippenriemens. Dadurch wird ein geräuschärmerer und angenehmerer Motorlauf erreicht.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

LuK INA FAG Service Center: 00800 1753-3333*

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

* kostenfreie Rufnummer, Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

