

### **SERVICE INFO**



# Spannrollen gleicher Bauart

## Unterscheidungsmerkmale

Hersteller: Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelle:

Audi: A2, A3, A4, A6

Ford: Galaxy

Seat: Alhambra, Arosa, Leon, Toledo

Skoda: Fabia, Octavia, Superb

Volkswagen: Bora, Golf, Lupo, New Beetle, Passat,

Polo, Sharan

Motoren: 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.9 TDI

Art.-Nr.: 531 0396 20 + 533 0039 10

531 0436 20 + 533 0035 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Bei den genannten Fahrzeugen muss immer die vorgegebene Kombination aus Spannrolle und Schwingungsdämpfer beachtet werden.

Spannrolle und Schwingungsdämpfer sind optimal aufeinander abgestimmt und gewährleisten nur in der richtigen Kombination einen möglichst ruhigen Steuertrieb.

Ein Mischverbau kann zu einem erhöhten Verschleiß oder sogar zu einem Ausfall der einzelnen Komponenten im Steuertrieb führen.



Bild 1: Spannrolle 531 0396 20 mit Schwingungsdämpfer 533 0039 10



Bild 2: Spannrolle 531 0436 20 mit Schwingungsdämpfer 533 0035 10

Art Nr. Spannrolle	Kennung Exzenter	Farbe Exzenter	Art Nr. Dämpfer	Kennung Dämpfer
531 0396 20	N3	Silber	533 0039 10	H7
531 0436 20	N2	Schwarz	533 0035 10	H4

### Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

#### Mehr Werkstattwissen unter:

www.repxpert.de

Schaeffler REPXPERT Service Center: 00800 1753-3333\*

 ${\rm *kostenfreie\ Rufnummer,\ Mo.-Fr.\ von\ 8.00-17.00\ Uhr}$ 

www.schaeffler-aftermarket.de







